

GaAs pHEMT MMIC 6 位数控移相器, 12 - 18 GHz


主要特点

移相范围: 360° 最小移相量: 5.625° 移相精度 RMS: 1.5° 插入损耗: 9 dB

移相幅度调制: ± 0.6 dB 输入/输出: 50 Ohm 匹配

芯片尺寸: 2 × 2.4 × 0.075 mm³


功能框图




性能指标(T_A = +25°C, VCTL = 0, +3.3 /+5 V)

| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|--------------|---------|------|----|-----|
| 频率范围 | 12 - 18 | | | GHz |
| 插入损耗 | | 9 | | dB |
| 移相精度 RMS | | 1.5 | | 0 |
| 移相幅度调制 | | ±0.6 | | dB |
| 回波损耗 | | 15 | | dB |
| 输入功率 1dB 压缩点 | | 24 | | dBm |
| 切换时间 | | 30 | | ns |


移相精度




移相精度RMS



插入损耗




幅度调制






GaAs pHEMT MMIC 6 位数控移相器, 12 - 18 GHz


输入回波损耗



输出回波损耗



物理参数



焊盘描述

| 焊盘序号 | 功能 | 描述 |
|------|---------|---|
| 1, 2 | RF1 RF2 | 该焊盘是射频端口, DC 耦合并匹配至 50 Ohm, 如果 RF 电位不是 0V, 那么需要外部加入隔直电容 |
| 3 | VEE | 该焊盘为电源端口,接-5V 电源电压 |
| 4-9 | A6-A1 | 该焊盘为控制信号输入端口,控制关系见真值表 |
| 芯片背面 | GND | 芯片背面必须连接至 RF/DC 地 |




GaAs pHEMT MMIC 6 位数控移相器, 12 - 18 GHz

真值表

| 状态 | 5.625° | 11.25° | 22.5° | 45° | 90° | 180° | | |
|------------------------------------|--------|--------|-------|-----|-----|------|--|--|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 参考态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.625° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11.25° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22.5° | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| 45° | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | |
| 180° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| "0" 电平范围: 0~0.8V; "1" 电平范围: 2.3~5V | | | | | | | | |

推荐装配图



注意事项

- 1. 芯片厚度为 75um
- 2. 典型键合焊盘尺寸为 100*100 um²
- 3. 键合焊盘金属化: 金
- 4. 芯片背面镀金
- 5. 芯片背面接地
- 6. 未标注的键合焊盘不需要连接

极限参数

- 1. 射频输入功率: +24 dBm
- 2. 储存温度: -65~+150°C
- 3. 工作温度: -55~+85°C