

## 主要特点

全正电工作,不需要负电压 集成 6 位数控衰减,0.5 dB 步进 放大态小信号增益:21 dB 放大态噪声系数:5 dB 放大态输出 P1dB:+18 dBm

衰减附加相移: ±4°

自偏置供电: 76 mA@+5 V


衰减态衰减精度: ±0.8 dB

控制电平: 0/+5 V (兼容 0/+3.3 V)

输入/输出: 50 Ohm 匹配

芯片尺寸: 1.50× 2.5× 0.1 mm<sup>3</sup>

#### 功能框图




性能指标(T<sub>A</sub> = +25 °C, VD = +5 V,IDD = 76 mA)


参数	最小	典型	最大	单位
频率范围		2-18		GHz
放大态增益		21		dB
放大态噪声系数		5		dB
放大态回波损耗		13		dB
放大态输出功率 1dB 压缩点		18		dBm
放大态饱和功率		18.5		dBm
衰减精度		±0.8		dB
衰减附加相移		±4		0
放大器静态工作电流	50	76	100	mA

**注:** 产品在低温-55℃条件下,工作频率 16-18GHz,放大器增益压缩 4-14dB 时,存在杂散现象,杂散信号功率最大值为-45dBm。

#### 放大态−增益




## 放大态-回波损耗




成都市高新区百草路 898 号智能信息产业园 201-203 室 电话: 17313176116 028-64331356 022-66351597 天津市中新生态城中天大道 2018 号科技园 13 号楼 1 层邮箱: support @higaas.com 网址: www.higaas.com




## 放大态-噪声系数




### 放大态-输出P\_




## 放大态-输出功率Psat




#### 衰减范围



### 衰减精度




#### 衰减附加相移





# 物理参数



## 焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN	射频输入端口,AC 耦合,不需要外接隔直电容
2,9	VDD	数控衰减驱动供电,+5V,使用时任选 1 个脚连接
3~8	A1~A6	数控衰减控制脚,0V/+5V(兼容0/+3.3V)
10	VD	该焊盘提供放大器的电源正电压, +5V
11	OUT	放大器输出端口,AC 耦合,外部不需要隔直电容
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地


成都市高新区百草路 898 号智能信息产业园 201-203 室 电话: 17313176116 028-64331356 022-66351597 天津市中新生态城中天大道 2018 号科技园 13 号楼 1 层邮箱: support @higaas.com 网址: www.higaas.com



### 控制关系

状态	0.5dB	1dB	2dB	4dB	8dB	16dB		
	A1	A2	A3	A4	A5	A6		
参考态	0	0	0	0	0	0		
0.5dB	1	0	0	0	0	0		
1dB	0	1	0	0	0	0		
2dB	0	0	1	0	0	0		
4dB	0	0	0	1	0	0		
8dB	0	0	0	0	1	0		
16dB	0	0	0	0	0	1		
"0" 电平范围: 0~0.8V; "1" 电平范围: 2.3~5V								

### 装配图



## 注意事项

- 1. 芯片厚度为 100 um
- 2. 典型键合焊盘尺寸为 100\*100 um<sup>2</sup>
- 3. 键合焊盘金属化: 金
- 4. 芯片背面镀金
- 5. 芯片背面接地
- 6. 未标注的键合焊盘不需要连接

#### 极限参数

- 1. 电源电压: +6 V@VD
- 2. 射频输入功率: +18 dBm
- 3. 储存温度: -65~+150°C
- 4. 工作温度: -55~+85°C